

SA01VM

SpaceArm Slatwall Mount




Outils requis

Clé Allen de 5mm

Contient

#	Quantité	nom
1	1	moyeu simple
2	1	bras
4		vis centrale




Ajuster le contre-poids


*Requiert une clé Allen de 5mm

Instructions

①




Important! S'assurer que l'interrupteur est totalement abaissé après l'installation.



positionner le bras pour qu'il soit parallèle à la surface du bureau.


②

serrer le boulon dans le sens horaire pour les moniteurs plus légers



serrer le boulon dans le sens anti-horaire pour les moniteurs plus lourds.

Disposition du câble



SpaceCo Business Solutions, Inc.
800.840.8499
www.spaceco.com